

УТВЕРЖДАЮ
директор муниципального бюджетно
общеобразовательного учреждения
«Борисовская начальная
общеобразовательная школа №26»
Аммаева Т.Н.
«10» 11 2018 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 01 «10» 11 2018 г.

Муниципальное образование город
Алексин Тульской области

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ «Борисовская НОШ №26»
- 1.2. Адрес объекта 301350 Тульская область, Алексинский район, д. Борисово, ул. Южная.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 1 этажей, 433,4 кв.м
 - часть здания НЕТ этажей (или на этаже), кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3220 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта 2010
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Борисовская начальная общеобразовательная школа №26» (МБОУ «Борисовская НОШ №26»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301350 Тульская область, Алексинский район, д. Борисово, ул. Южная.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пригородный маршрут Алексин – Афанасьево (107), Алексин – Тула (128-171),
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)-нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером-нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная- нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть.нет- нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да.нет- нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДПВ	Т приложе ние 1	1.1, 1.2, 1.5; 5431
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(О,Г,У)	1 приложе ние 2; 2	2.3, 2.4, 2.5; 5430; 5362
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(О,Г,У)	2, прил. 2, 3	3.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4; 5428, 5364, 5371, 5370
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(О,Г,У)	4.5,13, 15,16 прил. 2, 8	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 5429, 5427
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(К,О,Г,У)	6, 9,10,14 прил. 2, 6	5.1.1, 5.1.2, 5.3, 5374, 5376
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(О,Г,У)	2,7	6.1, 6,2

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	П прил. 1, 7	7.1, 7.2, 7.3, 5432, 5433
---	---------------------------------------------------	-----	--------------------	------------------------------------

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И(О,Г,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДПВ
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--------------------------------------------|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

Рабочей группы директор МБОУ «Борисовская НОШ №26», Аммаева Т.Н. _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Председатель профкома, Юрлова М.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Специалист в сфере закупок, Исмаилова И.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Учитель начальных классов, Ананьева Е.А.

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Алексинская местная организация Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское Орден Трудового Красного Знамени общество слепых»

эксперт по доступной среде Никифорова Л.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Подпись)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией (название). _____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ «Борисовская НОШ №26», 301350 Тульская область, Алексинский район, д. Борисово.

ул. Южная

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	Т.1, прил. 1	1.1, прил. 1	Отсутствует тактильная информация об объекте	К,О,С, Г,У	Оснащение тактильным информационным блоком	Текущий ремонт
					Не выделена контрастно цветом калитка	С	Выделить контрастно цветом калитку	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	Т.2, прил. 1	1.2, прил. 1	Отсутствует указатель направления движения	С	Установка указателей направления движения, ограждений или бордюров с направляющей функцией вдоль тротуара	ТСР
1.3	Лестница (наружная)	нет	нет	нет	–	–	–	–
1.4	Пандус (наружный)	нет	нет	нет	–	–	–	–
1.5	Автостоянка и парковка	есть	Т.5	1.5, прил. 1	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие с СП59.13330.2016.СП42.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В (К, О)	Т, прил. 1	1.1, 1.2, 1.5	ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

8

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

МБОУ «Борисовская НОШ №26», 301350 Тульская область, Алексинский район, д. Борисово,
ул. Южная
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	-	-	-	-		-	-
2.2	Пандус (наружный)	-	-	-	Отсутствует пандус, поручни	К, О	Оснащение входа в здание пандусом, поручнями	Капитальный
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1.3, прил. 2	2.3	Отсутствует тактильная полоса; контрастная маркировка крайних ступеней	С	Оснащение тактильной полосы; контрастная маркировка крайних ступеней	Текущий
2.4	Дверь (входная)	есть	1.4, прил. 2	2.4	-	-	-	-
2.5	Тамбур	есть	1.5, прил. 2	2.5	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне					К,О,С		Текущий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ	1, прил. 2	2.3, 2.4, 2.5	Текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ «Борисовская НОШ №26», 301350 Тульская область, Алексинский район. д. Борисово.

ул. Южная

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	2.1, прил. 2	3.1	Отсутствуют тактильные указатели движения, пиктограммы, речевые информаторы, маяки	С	Установка так – тильных указателей движения. пиктограмм. речевых информаторов, маяков	ДУ
3.2	Лестница (внутри здания)	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4	3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4	Ширина дверного проема 0.8 м	-	Предусмотреть ширину основной створки дверных блоков на 0.9 и более шириной	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	2.6, прил. 2	3.6	Нет указателей направления движения для инвалидов на путях эвакуации	К,О,С, Г,У	Предусмотреть указатели направления движения для инвалидов на путях эвакуации	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							ДУ

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДУ (К, О, С, Г)	2, прил. 2	3.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4	ДУ

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБОУ «Борисовская НОШ №26», 301350 Тульская область, Алексинский район, д. Борисово,
ул. Южная

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	4.5.13.15 прил. 2	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4.	Отсутствие тактильной информации, визуальной, контрастной. Ширина проема двери-0.8м Отсутствуют таблички с названиями кабинетов Отсутствует световой сигнализатор школьного звонка	С К	Оснащение тактильной информацией, визуальной, контрастной. Замена дверных блоков на 0.9 и более шириной Предусмотреть установление табличек с названиями кабинетов на высоте 1.2-1.6 м; светового сигнализатора школьного звонка	ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	16 прил. 2	4.2	Отсутствие тактильной информации, визуальной, контрастной. Ширина проема двери-0.8м Не везде выключатели расположены на высоте 0.8м	С	Оснащение тактильной информацией, визуальной, контрастной. Замена дверных блоков на 0.9 и более шириной Предусмотреть расположение выключателей на высоте 0.8 м	ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	–	–	–	–	–	–
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	–	–	–	–	–	–
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	–	–	–	–	–	–
	ОБЩИЕ требования к зоне							ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДУ	4.5.13.15 .16 прил. 2	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4,4.2	ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (Ш)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

**МБОУ «Борисовская НОШ №26». 301350 Тульская область, Алексинский район, д. Борисово,
ул. Южная**
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	6.9.10 прил. 2	5.1.1, 5.1.2, 5.1.3	Отсутствует тактильная маркировка, кабины для инвалидов с поручнями, зона для коляски рядом с унитазом, крючки для костылей. Ширина проема двери-0.8м Над входом в санитарно-гигиенические комнаты не установлены световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки	К, О, С	Оснащение тактильной маркировкой кабины для инвалидов с поручнями. Размещение зоны для коляски рядом с унитазом. обустройство крючков для костылей. Замена дверных блоков на 0.9 и более шириной Рекомендуется: над входом в санитарно-гигиенические комнаты установить световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки	Текущий
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет	14	5.3	Отсутствует тактильная маркировка. Ширина проема двери-0.8м	С	Оснащение тактильной маркировки. Замена дверных блоков на 0.9 и более шириной	Текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне							Текущий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитерно-гигиенические помещения	ДУ	6.9.10.14 прил. 2	5.1.1, 5.1.2, 5.3	Текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБОУ «Борисовская НОШ №26», 301350 Тульская область, Алексинский район, д. Борисово.
ул. Южная
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	2,7	6.1.1. 6.1.2	Ширина проема двери-0.8м Не установлены указатели направления движения к ближайшему доступному элементу (вход/выход и т.п.)	-	Замена дверных блоков на 0.9 и более шириной: Предусмотреть установление указателей направления движения к ближайшему доступному элементу (вход/выход и т.п.)	-
6.2	Акустические средства	-	-		Отсутствие акустических средств	-	Установка речевых информаторов, маяков	-
6.3	Тактильные средства	-	-		Отсутствие тактильной информации, визуальной, контрастной. Ширина проема двери-0.8м	-	Установка тактильных указателей движения, пиктограмм	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	2,7	6.1.1, 6.1.2	ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____